

Resanador de Grietas

Mortero para resanar huecos y grietas.



Mortero para resanar huecos y grietas.

Presentación: saco de 2 kg | 4.4 lb.

Color de la mezcla: Gris

Uso recomendado

- Para resanar y llenar grietas, oquedades o desprendimientos en superficies de concreto o aplanados de cemento - arena, que se forman por causas diversas como falta de curado adecuado, fleteado irregular y otros más, en pisos o muro, columnas y losas.

Superficies recomendadas

- Concreto superficies a base de mortero de cemento - arena, muros con aplanado de yeso antes de aplicar yeso como acabado final .


Áreas de uso

- Interior, exterior, horizontal, vertical, residencial y comercial.

Beneficios

- Ideal para resanar o llenar grietas, huecos o desprendimientos en superficies.
- Aplicación sencilla y permanente.
- No se agrieta.
- Excelente adherencia y acabado fino
- Libre de contaminantes, no se agrieta, no se desprende.
- Se puede pintar o recubrir con yeso, estuco o texturizado.


Aplicación



Limpiar la grieta con espátula metálica o martillo y cincel, removiendo partículas flojas o sueltas, y abriendola mínimo a 3 mm de ancho. En aplicaciones sobre yeso abrir la grieta a 10 mm de ancho y hasta no llegar al muro de concreto o cemento.




Talle con cepillo o brocha para limpiar el polvo y partículas sueltas. Humedecer ligeramente con esponja o trapo la superficie donde se aplicara el producto.




Para reparaciones de grietas en superficies lisas como yeso, coloque cinta de enmascarar a ambos lados de la grieta antes de comenzar. En estos casos, abrir la grieta a 10 mm de ancho y hasta llegar al muro base. Luego siga las instrucciones del punto 5.



En 340 mL de agua limpia, agregue el contenido de la bolsa de 2 kg poco a poco y mezcle hasta obtener una pasta homogénea.



Usando la espátula flexible aplique suficiente RESANADOR fresco sobre la grieta haciendo presión para llenarla y compactarla por completo. Retire el exceso fresco y después de 5 minutos aplique la capa de RESANADOR con una esponja semi humeda. En superficies de yeso aplique y deje 3 mm de profundidad sin llenar, después de 4 horas rellene los 3 mm con yeso fresco.



Espera 15 minutos y alise los bordes del resane con la esponja. En caso de haber usado cinta de enmascarar, retirela antes de alisar. Deje secar el resane por 30 minutos, después puede aplicar pintura o el acabado especificado. Si desea alisar o pulir la superficie espere 4 horas.

Rendimiento

El rendimiento puede variar dependiendo del tamaño del hueco a llenar, el rendimiento promedio es de 1 L por cada 2 kg de producto preparado y éste nos da para llenar 18 - 20 metros lineales a un ancho de 1 cm x 1 cm de profundidad

Recomendaciones

- No usar para llenar grietas con movimiento, ni parajuntas de expansión o similares.
 - La temperatura de la superficie deberá ser mayor a 4°C y menor a 32°C durante la aplicación y las 24 horas posteriores.
-